

Opaco

Bianco

Supercoprente

AKTIV



Opaco

Bianco


Supercoprente

AKTIV

BIANCO

OPACO

SUPERCOPRENTE



PER COSA SI USA

Pittura bianca opaca ad alta copertura, a base di copolimeri acrilici e solvente isoparaffinico inodore.

AKTIV agisce da isolante contro le macchie di umidità, nicotina, fumo e unto.

Aktiv è particolarmente indicata per l'uso sia in abitazioni che in locali pubblici, una volta applicata esplica un'efficace azione antimuffa.

Il film secco presenta una struttura microporosa in grado di permettere la traspirazione del supporto trattato.

Non ingiallisce, non sfoglia e la completa assenza di odore garantisce una tossicità praticamente inesistente.



Opaco

Bianco

Supercoprente

AKTIV

DOVE SI USA

AKTIV si utilizza all'interno, su supporti nuovi o vecchi quali pareti stuccate, gesso, legno, idropitture viniliche o acriliche, ecc., purché asciutti e non friabili.

Preparazione della superficie.

Rimuovere meccanicamente tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).

Eliminare eventuali muffe o alghe con BIOFARB PRIMER.



COME SI USA

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo

Resa pratica

- 6÷8 m²/litro

Consumo pratico

- 125÷165 ml/m²

Numero delle mani

- Una - due

Dati per l'applicazione

Rullo, pennello

- Diluizione: 0÷5 % v/v

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 5÷40°C
- Umidità relativa <85%

Essiccazione a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 3-4 h
- ripinturabile 12 h

Lavaggio delle attrezzature

- F.004 immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Opaco

Bianco

Supercoprente

AKTIV

IN SICUREZZA

H226	Liquido e vapori infiammabili.	P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	P370+P378	In caso d'incendio: utilizzare CO2 o polvere chimica per estinguere.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	P273	Non disperdere nell'ambiente.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	VOC (Dir. 2004/42/CE) cat. i/BS	Limite massimo: 500 g/l – contiene max 460 g/l



PER L'AMBIENTE

Un piccolo gesto può fare un'enorme differenza



BARATTOLO VUOTO E COPERCHIO
RACCOLTA ACCIAIO



BARATTOLO CONTENENTE RESIDUI DI PRODOTTO

Ricorda che è assolutamente vietato gettare vernici e solventi nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati. Consegna tu stesso le vernici e i solventi usati presso il centro di raccolta più vicino, oppure affida i rifiuti al negozio dove hai acquistato il prodotto: saranno poi loro a provvedere al corretto smaltimento di vernici e solventi direttamente al centro raccolta.